Rzut komunikacji piwnicy. Stan projektowany.



■ Fragment ścianki do wymurowania przy windzie.

▨ Fragment ścianki do rozbiórki

▨ Fragment ścianki do wymurowania z cegły pełnej gr. 25cm

Zestawienie powierzchni piwnicy

L.P.	Nazwa pomieszczenia	Nawierzchnia wykończeniowa	Powierzchnia [m2]
0.1	Magazyn	Płytki ceramiczne	12,27
0.2	Magazyn	Płytki ceramiczne	12,52
0.3	Magazyn	Płytki ceramiczne	21,89
0.4	Komunikacja	Płytki ceramiczne	51,23
0.5	Klasa	PCV rulon	62,86
0.6	Magazyn	Posadzka ceglana	22,22
0.7	Powierzchnia magazynowa	Posadzka cementowa	67,46
0.8	Pomieszczenie na dokumenty	Posadzka cementowa	7,91
0.9	Węzeł C.O.	Terakota	10,43
0.10	Magazyn	Posadzka cementowa	5,81
0.11	Klatka schodowa	Płytki ceramiczne	13,34
0.12	Komunikacja	Płytki ceramiczne	8,44
0.13	WC męskie	Płytki ceramiczne	1,68
0.14	Magazyn	PCV rulon	1,39
0.15	Klatka schodowa	Płytki ceramiczne	9,38
0.16	Klasa	PCV rulon	45,79
0.17	Magazyn	PCV rulon	5,59
0.18	Archiwum	Płytki ceramiczne	5,59
0.19	Szatnia personelu	Płytki ceramiczne	5,59
0.20	Szyb windowy	Systemowa	3,10
	Razem		374,49

Rzut komunikacji parteru. Stan projektowany.



(S1) Projektowana ścianka działowa z płyt GKF gr. 14cm, min. EI30

(S2) Ścianka działowa ze szkła przeźroczystego w profilu aluminiowym gr. 9cm, u=1.0 W/m^2K, EI60

■ Fragment ścianki do wymurowania przy windzie i zamurowania przy toalecie.

▨ Fragment ścianki do rozbiórki

(S1) Projektowana ścianka działowa z płyt GKF gr. 14cm, min. EI30

(S2) Ścianka działowa ze szkła przeźroczystego w profilu aluminiowym gr. 9cm, u=1.0 W/m^2K, EI60

■ Fragment ścianki do wymurowania przy windzie i zamurowania przy toalecie.

▨ Fragment ścianki do rozbiórki

Zestawienie powierzchni parteru

L.P.	Nazwa pomieszczenia	Nawierzchnia wykończeniowa	Powierzchnia [m2]
1.1	Klasa	PCV rulon	53,46
1.2	Klatka schodowa	Terakota	23,23
1.3	Klasa	Parkiet	63,92
1.4	WC os. niepełnospr.	Płytki ceramiczne	9,68
1.5	Weranda	Terakota	9,85
1.6	Gabinet dyrektora	PCV rulon	9,68
1.7	Klasa	PCV rulon	41,14
1.8	Klatka schodowa	Terakota	23,83
1.9	W.C. męski	Płytki ceramiczne	7,45
1.10	W.C. damski	Płytki ceramiczne	29,61
1.11	Sekretariat	PCV rulon	25,54
1.12	Klatka schodowa	Terakota	11,72
1.13	Klasa	PCV rulon	25,54
1.14	Komunikacja	Wykładzina PCV	51,33
1.15	Szyb windowy	Systemowa	3,10
	Razem		389,08

Rzut komunikacji I piętra. Stan projektowany.



(S1) Projektowana ścianka działowa z płyt GKF gr. 14cm, min. EI30

(S2) Ścianka działowa ze szkła przeźroczystego w profilu aluminiowym gr. 9cm, u=1.0 W/m^2K, EI30

■ Fragment ścianki do wymurowania przy windzie.

Zestawienie powierzchni I piętra

L.P.	Nazwa pomieszczenia	Nawierzchnia wykończeniowa	Powierzchnia [m2]
2.1	Klasa	PCV rulon	48,42
2.2	Klasa	PCV rulon	64,60
2.3	Pokój Nauczycielski	PCV rulon	19,98
2.4	Magazyn	PCV rulon	13,07
2.5	Klasa	PCV rulon	41,03
2.6	Klatka schodowa	PCV rulon	21,05
2.7	W.C.	PCV rulon	7,47
2.8	Klasa	PCV rulon	46,42
2.9	Klasa	PCV rulon	38,88
2.10	Komunikacja	Wykładzina PCV	56,80
2.11	Szyb windowy	Systemowa	3,10
	Razem		360,82

Uwagi:
- wymiary w cm
- wymiary dopasować na budowie

Firma Budowlano-Konsultingowa P.B.P.H. ML-BUD s.c. 44-100 Gliwice ul. Łużycka 16	Tytuł: RZUT PROJEKTOWANYCH KOMUNIKACJI. PRACE DOSTOSOWAWCZE ŚCIAN.
	BUDOWA WINDY ZEWNĘTRZNEJ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W GRODKOWIE Z ELEMENTAMI ZAGOSPODAROWANIA TERENU I ADAPTACJA PODDASZA
Specjalność:	Imię i nazwisko:
Projektował: konstrukcja:	mgr inż. Mariusz CZYSZEK
architektura:	dr inż. arch. Klaudiusz FROSS
Opracował:	Adam MARCZEWSKI
Sprawdził: architektura:	dr inż. arch. Marcin Adrian MATHEJA
konstrukcja:	inż. Krzysztof CZYŻYKOWSKI
Nr uprawnień:	Podpis:
Rewizja:	
Data: IV 2014	Skala: 1:50
Branża: A-B	Faza: P.B
Rys. nr: 11	1518/03/16

Rysunek wykonany w legalnej wersji programu AUTODESK AUTOCAD 2002 LT, Serial No: 700-50636234
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - POWIELANIE I UDOSTĘPNIANIE BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONE