

Brzeg dnia 25.02.2019r.

Opinia Nr 050/ 19

Z wyniku przeprowadzonych oględzin –ekspertyzy urządzeń grzewczo- kominowych w 49-300 Brzeg ul. Wyszyńskiego 23 III p. sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia okręgowego mistrza kominiarskiego Pana .Kędra Krzysztof w celu:

1. Wskazania miejsca na podłączenia
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń
4. Inwentaryzacja przewodów kominowych

/ związku z czym stwierdza się co następuje

Przewód(y) Nr (patrz szkic na odwrocie) odpowiadają – nie odpowiadają wymaganiom niżej wymienionych przepisów i może (mogą) – nie może (nie mogą) być przeznaczone do podłączenia :

Urządzenia

podłączone są prawidłowo .

Urządzenie(a)

działa(ją) wadliwie z przyczyn.....

✓ celu osiągnięcia prawidłowego funkcjonowania urządzenia należy

Opis na odwrocie pom. pokoje nr 5,6 , jadalnia i WC

Opinię sporządzono w oparciu o Ustawę Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r./ Dz.U.Nr89poz.414/ oraz Ustawę o ochronie przeciw- pożarowej z dnia 27.08.1991r/Dz.U.Nr81, poz.351/ oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze obowiązujące normy przedmiotowe, w tym Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 03.11.1992 r. W sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków/ Dz. U. Nr92, poz. 460/ obowiązujące na dzień 01.01.1995 r.

Opinię sporządzono w 2 egzemplarzach po 1 egz. Dla : p Powiat Brzeski ul. Robotnicza 20 49-300 Brzeg
otwierdzenie odbioru opinii:

Dnia.....

Wagi:

Po dokonaniu proponowanych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowości wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych.

Opiniodawca



Uprawniony mistrz kominiarski

MISTRZ KOMINIARSKI

Krzysztof Kędra

Nr upr-9456/94

(pieczęć i podpis)



MISTRZ KOMINIARSKI
Krzysztof Kędra
 Nr upr. 9456/94